

RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO

AF
N° 00058
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	CAMPAGNE : fumee equipe 2
	TYPE D'ANOMALIE : Gouttière
	DOMAINE_APPLICATION : Privé
	SURFACE RACCORDÉE : 90 m ²
	LOCALISATION : Adresse propriétaire : Parcelle :
	REGARD D'INJECTION
	PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...) <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION

COMMENTAIRES
Une seule gouttière est raccordée