




RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE **CCBVIR - COMMUNE DE SANTA REPARATA DI BALAGNA**

**AF
 N° 00034**
 (HY13 B001)

PHOTO	DESCRIPTION
	<p>CAMPAGNE fumée équipe 2</p> <p>TYPE D'ANOMALIE Gouttière</p> <p>DOMAINE APPLICATION Privé</p> <p>SURFACE RACCORDEE 40 m²</p> <p>LOCALISATION Adresse propriétaire : Parcelle :</p> <p>REGARD D'INJECTION</p> <p>PROPOSITION DE TRAVAUX Découpe de la descente de gouttière à sa base, obturation de la partie aval et déversement au sol</p>

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette	<input checked="" type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant
<input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)
	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant



COMMENTAIRES
Pas de commentaire