



Légende :

- Réseau EU gravitaire
 - Réseau EU refoulement
 - ▼ Station d'épuration
 - Dégrilleur
 - Poste de refoulement
 - Regard de visite
 - Regard de visite bloqué / inaccessible
 - Regard de visite sous enrobé
 - Ouvrage supposé
 - Chasse d'égoût
 - Grille-avaloir
 - 46 N°de fiche regard

Anomalie fumée

- ★ Gouttière connectée
 - Avaloir connecté
 - Boite de branchement defectueuse
 - ☒ Chemin de grille connecté
 - Virole du regard non étanche
 - ◆ Autre

