


PC 27 - A3




84 a- Repérage depuis la rue

b- Bungalows - Vue Est




c- Bungalows - Vue Ouest





d- Bungalows - Vue Nord




e- Bungalows - Vue Sud

PC 27 - A3


f- Vestiaires - Vue Nord



PHOTOGRAPHIES DES BÂTIMENTS A DEMOLIR



g- Vestiaires - Vue Est




h- Vestiaires - Vue Ouest

Local compresseur - Vue Nord-Ouest

i- Vestiaires - Vue Sud

Local compresseur - Vue Sud-Est



PC 27 - A3

j- Bâtiment Multiservices- Vue Sud-Est

BÂTIMENT CONSERVÉ : Réhabilitation des volumes intérieurs



88

PHOTOGRAPHIE DU BÂTIMENT A RÉHABILITER