

Dossier n° IC 21/621
Novembre 2021

SAREMM

0000000000

Essais d'infiltration
Rue des Messageries
à Metz (57)

0000000000

Note de synthèse

Ind.	Commentaire	Rédigé par	Vérifié Transmis par	Date
0	Première diffusion	A.PROST	S. RAPIN	02/11/2021
Signatures				

Table des matières

1. PRESENTATION DE LA MISSION.....	3
1.1. MISSION	3
1.2. LE PROJET	3
1.2.1. Localisation géographique.....	3
1.2.2. Documents transmis	3
2. SITUATION GEOLOGIQUE	4
3. INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES	4
3.1. PROGRAMME D'INVESTIGATION	4
3.2. SONDAGES DE RECONNAISSANCE	5
3.3. L'EAU DANS LE SOL	5
3.4. ESSAIS D'INFILTRATION	5
ANNEXES.....	7
PLAN D'IMPLANTATION.....	8
ESSAIS D'INFILTRATION	9

1. Présentation de la mission

1.1. Mission

À la demande et pour le compte de la SAREMM, CIRSE Environnement a réalisé des essais d'infiltration rue des Messageries à Metz (57).

Notre mission a été réalisée conformément à notre devis référencé IC 21/621 proposé le 30/09/2021 et accepté le 10/10/2021.

L'intervention sur site a été réalisée le 25 Octobre 2021.

1.2. Le projet

1.2.1. Localisation géographique

Le projet est situé rue des Messageries à Metz.



Localisation du projet sur fond de carte IGN


1.2.2. Documents transmis

Dans le cadre de cette étude, un plan d'implantation nous a été transmis.

2. Situation géologique

D'après la carte géologique de Metz (n°164) et nos observations, le secteur d'étude devrait être intéressé par la formation suivante :

- **Fz : Alluvions récentes : Sables, graviers, galets et limons.**



Extrait de la carte géologique de Metz (n°164)

3. Investigations géotechniques

3.1. Programme d'investigation

Le programme suivant a été réalisé :

- **11 essais d'infiltration à la fosse type Matsuo** (Notés **PM1** à **PM11**), réalisés à la pelle mécanique afin d'apprécier la perméabilité des sols en place.

Un plan d'implantation des sondages, leurs coupes et les résultats des essais in-situ figurent en annexe.

3.2. Sondages de reconnaissance

Les sondages de reconnaissance réalisés ont permis de mettre en évidence les horizons suivants :

- **Niveau 0 : Remblais limoneux sableux à graviers, blocs, tuiles et laitier**, reconnus sur **0,50m à 1,70m** d'épaisseur ;
- **Niveau 1 : Alluvions** reconnues jusqu'à la base de l'ensemble de nos sondages et composées **de sables et graviers limoneux**, reconnues jusqu'à profondeur comprise entre **0,70 et 2,10m** par rapport au terrain actuel.

3.3. L'eau dans le sol

Lors de la réalisation des sondages en Octobre 2021, **aucune venue d'eau** n'a été relevée au droit de nos sondages.

Signalons que les sols superficiels sont souvent le siège de circulations anarchiques d'eaux d'infiltration qui ont tendance à gagner les points bas naturels ou artificiels.

3.4. Essais d'infiltration

Onze essais d'infiltrations de type **Matsuo** notés **PM1 à PM11** ont été réalisés.

Sondage	Nature du sol	Perméabilité K
PM1	Sables et graviers limoneux	9,90.10 ⁻⁵ m/s 355,17 mm/h
PM2	Non réalisé (présence de réseaux)	/
PM3	Sables et graviers limoneux	7,30.10 ⁻⁵ m/s 262,15 mm/h
PM4	Sables et graviers limoneux	4,40.10 ⁻⁴ m/s 1578,10 mm/h
PM5	Sables et graviers limoneux	1,70.10 ⁻⁴ m/s 620,91 mm/h
PM6	Sables et graviers limoneux	1,40.10 ⁻⁴ m/s 502,33 mm/h
PM7	Sables et graviers limoneux	2,20.10 ⁻⁴ m/s 786,76 mm/h
PM8	Sables et graviers limoneux	1,40.10 ⁻⁴ m/s 487,04 mm/h
PM9	Sables et graviers limoneux	1,10.10 ⁻⁴ m/s 409,12 mm/h
PM10	Sables et graviers limoneux	1,30.10 ⁻⁴ m/s 471,62 mm/h
PM11	Sables et graviers limoneux	8,10.10 ⁻⁵ m/s 293,04 mm/h

D'après le tableau suivant :

Les essais réalisés sont représentatifs des sols rencontrés au droit des sondages. Des variations latérales de faciès pourraient conduire à des résultats différents sur le reste du projet.

Perméabilité et caractéristique de drainage des principaux types de sols											
Coefficient de perméabilité m/s :											
	k=1	10 ⁽⁻¹⁾	10 ⁽⁻²⁾	10 ⁽⁻³⁾	10 ⁽⁻⁴⁾	10 ⁽⁻⁵⁾	10 ⁽⁻⁶⁾	10 ⁽⁻⁷⁾	10 ⁽⁻⁸⁾	10 ⁽⁻⁹⁾	10 ⁽⁻¹⁰⁾
Caractéristiques de drainage :	BON							FAIBLE	Pratiquement inexistant		
Classification de perméabilité :	HAUTE		MOYENNE		FAIBLE		TRES FAIBLE		IMPERMEABLE		
Type général de sol :	Gravillons	Sables propres			Argiles altérées et fissurées		Sables très fin ou silteux		Argiles intactes		


Sables et graviers limoneux

Le présent rapport a pour objectif de présenter des résultats d'investigations et n'entre pas dans le cadre d'une mission géotechnique.


CIRSE ENVIRONNEMENT ne peut être engagé à ce stade sur le choix, l'implantation et le dimensionnement des ouvrages. Ce rapport n'a qu'un caractère indicatif et ne peut donc en aucun cas servir de document d'exécution.

ANNEXES


Plan d'implantation



Essais d'infiltration

 CIRSE ENVIRONNEMENT 10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81 Cirse-environnement@wanadoo.fr Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481 Code APE 7112 B - TVA INTRA FR 88 421 009 481		Essai d'infiltration		
		N° Dossier : IC 21/621 Demandeur : SAREMM Lieu : Metz, rue des Messageries Projet : Infiltration N° Sondage : PM1 Date : 25/10/2021		
Opérateurs : N.B Machine : Pelle mécanique				
Prof (m)	Outil	Lithologie	Faciès	Niveau d'eau
0.00	Pelle mécanique 8T	Remblais limono-sableux noirs à graviers	Remblais	
0.50				
1.00		Sables et graviers limoneux K = 9,90E-5 m/s K = 355,17 mm/h	Alluvions	
1.50				
2.00		Fin de sondage		
2.50				




 CIRSE ENVIRONNEMENT 10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81 Cirse-environnement@wanadoo.fr Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481 Code APE 7112 B - TVA INTRA FR 88 421 009 481		Essai d'infiltration														
Opérateurs : N.B Machine : Pelle mécanique		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">N° Dossier :</td> <td>IC 21/621</td> </tr> <tr> <td>Demandeur :</td> <td>SAREMM</td> </tr> <tr> <td>Lieu :</td> <td>Metz, rue des Messageries</td> </tr> <tr> <td>Projet :</td> <td>Infiltration</td> </tr> <tr> <td>N° Sondage :</td> <td>PM4</td> </tr> <tr> <td>Date :</td> <td>25/10/2021</td> </tr> </table>			N° Dossier :	IC 21/621	Demandeur :	SAREMM	Lieu :	Metz, rue des Messageries	Projet :	Infiltration	N° Sondage :	PM4	Date :	25/10/2021
N° Dossier :	IC 21/621															
Demandeur :	SAREMM															
Lieu :	Metz, rue des Messageries															
Projet :	Infiltration															
N° Sondage :	PM4															
Date :	25/10/2021															

Prof (m)	Outil	Lithologie	Faciès	Niveau d'eau
0.00	Pelle mécanique 8T	Remblais limono-sableux noirs à graviers, laitiers et blocs	Remblais	
0.50		Sables et graviers limoneux K = 4,40E-4 m/s K = 1578,10 mm/h	Alluvions	
1.00				
1.50		Fin de sondage		
2.00				
2.50				



A photograph showing a deep, rectangular excavation in the ground. The pit is filled with dark, moist soil, and there is a distinct, darker, and more uniform layer at the bottom, which could be a contaminant or a specific soil type. The surrounding ground is light brown and uneven, with some sparse green vegetation and small plants growing around the edges of the pit. The image is framed by a black border.

A photograph showing a rectangular pit dug into the ground. Inside the pit, there is a dark, rectangular object that appears to be a metal container or a heavily oxidized metal structure. The surrounding soil is light brown and loose, with some small stones and debris. On the left side of the pit, there is some green grass and weeds. The overall scene suggests an archaeological excavation or a discovery of a buried object.

 CIRSE ENVIRONNEMENT 10, rue de la Croisette - 54210 Saint-Nicolas-de-Port Tél: 03.83.47.03.12 - Fax: 03.83.47.32.81 Cirse-environnement@wanadoo.fr Siret: 421 009 481 00035 - RCS: Nancy B 421 009 481 Code APE 7112 B - TVA INTRA FR 88 421 009 481		Essai d'infiltration														
Opérateurs : N.B Machine : Pelle mécanique		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">N° Dossier :</td> <td>IC 21/621</td> </tr> <tr> <td>Demandeur :</td> <td>SAREMM</td> </tr> <tr> <td>Lieu :</td> <td>Metz, rue des Messageries</td> </tr> <tr> <td>Projet :</td> <td>Infiltration</td> </tr> <tr> <td>N° Sondage :</td> <td>PM8</td> </tr> <tr> <td>Date :</td> <td>25/10/2021</td> </tr> </table>			N° Dossier :	IC 21/621	Demandeur :	SAREMM	Lieu :	Metz, rue des Messageries	Projet :	Infiltration	N° Sondage :	PM8	Date :	25/10/2021
N° Dossier :	IC 21/621															
Demandeur :	SAREMM															
Lieu :	Metz, rue des Messageries															
Projet :	Infiltration															
N° Sondage :	PM8															
Date :	25/10/2021															

Prof (m)	Outil	Lithologie	Faciès	Niveau d'eau
0.00	Pelle mécanique 8T	Remblais limono-sableux noires à blocs et laitiers	Remblais	
0.50				
1.00		Sables et graviers limoneux K = 1,40E-4 m/s K = 487,04 mm/h	Alluvions	
1.50		Fin de sondage		
2.00				
2.50				



A photograph showing a rectangular pit dug into the ground. The pit is filled with dark, muddy soil and some debris. The surrounding ground is composed of loose soil and small rocks. The pit appears to be a result of manual excavation.

