PC27_A2_PHOTOS DES ELEMENTS A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

ANNEXE CHATEAU 1 A DEMOLIR

CHEMINEE A DEMOLIR

ANNEXE CHATEAU 2
A DEMOLIR

PREMIERE TRAVEE
A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

ANNEXE GRANGE EST A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

FOSSE DE VISITE
A DEMOLIR

ATELIER MECANIQUE A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

LOCAL AU NORD DU CLOS A DEMOLIR

FOSSE DE VISITE A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

AUVENT GRANGE OUEST A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

MUR ETANG A ARRASER

ANNEXE PENDULE A DEMOLIR

PC 035126 25 W0055
Date d'export : 10/12/2025
Guichen
Date de dépôt dossier : 03/11/2025
Libellé du fichier : A02. Photograph...
Date de dépôt du fichier : 03/11/2025

ANNEXE MAISON DU CLOS A DEMOLIR